

Wycena ruchomości – Fotele kinowe Stargardzkie Centrum Kultury

fotel kinowy	rząd	sztuk - suma	uwagi do stanu technicznego foteli	fotele z obniżoną wartością (tylko lewe oparcie, tylko prawe oparcie, w gorszym stanie technicznym)
	1	19	nr 3 fotel zabrudzony, nr 6 - przyklejona guma, nr 8 - uszkodzony mechanizm hydrauliczny, 11 - przetarty, rozdarty, 19 asymetryczny, błąd w działaniu hydrauliki	6
	2	18	nr 1 - utrudnienia w ruchu rozkładania fotela	2
	3	19	nr 5 - przetarty, nr 6 - brudny, nr 8 - niestabilny	5
	4	18	nr 5 - niestabilny	3
	5	17	nr 3 - niestabilny	3
	6	18	nr 1 - utrudnione poruszanie, nr 8 brudny, nr 11 - brudny, nr 12 - brudny	6
	7	17	nr 2 - niestabilny	3
	8	16		2
	9	15	nr 9 - zabrudzone mocowanie	3
	10	14	nr 2 - brudny, wyeksploatowany, nr 10 niestabilny	4
	11	13		
	12	14	nr 6 - przedarty, nr 9 - brudny	4
	13	17	nr 11 - niestabilny	3
SUMA		215	(19 w obniżonym standardzie)	
do wyceny		195		44

3.0. OPIS PRZEDMIOTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYCENY

